



Aplicar el sellador Loctite suministrado en las roscas de los pernos

Apriete los pernos con una torsión de 14.1 a 14.7 N-m (125 a 130 pulg./libra)